



Roman Štumpf


Slavošovice 45, 339 01 Klatovy
tel.: +420.608.331.445, email: info@servisprobydleni.cz
www.termovizni-kontrola.cz

Bytové domy Železná Ruda, čp. 407,408

Termodiagnostika objektu - interiér

Přípraveno pro:


Nájemní družstvo Šumavská ulice
Klostermannovo nám. 26
340 04 Železná Ruda
IČ: 25243799



IR000416.IS2

10.2.2013 11:11:18


Prostup teplot v místě podpěry krovu v příčce. Strop
sádkartón podhled.



IR000418.IS2


10.2.2013 11:12:27

Detail spodní části rámu okna



IR000422.IS2


10.2.2013 11:14:09



IR000425.IS2

10.2.2013 11:15:47


Vnitřní kout obvodových zdí. Levá část zateplena zevnitř.



IR000426.IS2

10.2.2013 11:16:00


Prostup nízké teploty za vnitřním zateplením vnější stěny
(sousední vnitřní příčka směr do leva)



IR000427.IS2

10.2.2013 11:17:06


defekt izolace stropního podhledu



IR000429.IS2

10.2.2013 11:18:32


Detail připojovací spáry okenního rámu - nadpraží



IR000433.IS2

10.2.2013 11:19:59


defekt izolace stropního podhledu



IR000435.IS2

10.2.2013 11:20:47


defekt izolace stropního podhledu



IR000436.IS2

10.2.2013 11:20:58


Detail připojovací spáry okenního rámu - nadpraží



IR000437.IS2

10.2.2013 11:21:11


Detail připojovací spáry okenního rámu



IR000438.IS2

10.2.2013 11:21:23


Prostup teplot připojovací spárou okenního rámu a vliv na rám a jeho okolí.



IR000439.IS2


10.2.2013 11:27:08

Sádrokarton podhled a obv. stěna štít v obývacím pokoji.
Vnější stěna štítu zateplena EPS ze vnitř.




IR000440.IS2

10.2.2013 11:27:20




IR000443.IS2

10.2.2013 11:28:05



IR000445.IS2


10.2.2013 11:28:21



IR000446.IS2

10.2.2013 11:28:40


podhled sádkokarton - zed' přička



IR000447.IS2

10.2.2013 11:29:21


Detail obvodové stěny



IR000448.IS2

10.2.2013 11:30:59


kontrolní bod okna spodní část skla



IR000449.IS2

10.2.2013 11:31:44


Kontrolní bod střední část okna



IR000451.IS2


10.2.2013 11:35:40

Sádrokarton strop kuchyně




IR000452.IS2

10.2.2013 11:36:00



IR000453.IS2


10.2.2013 11:36:08



IR000454.IS2

10.2.2013 11:36:27


Podhled sádrokarton - podkroví



IR000456.IS2

10.2.2013 11:39:55


Podkroví - dětský pokoj - vnější stěna a stěna sousední bj.,
kondenzace - růst plísní



IR000457.IS2

10.2.2013 11:40:54


Vnější kout pod stropem



IR000458.IS2

10.2.2013 11:41:28


Sádkartonový podhled podkroví.



IR000461.IS2

10.2.2013 12:27:32


Prostup stropní konstrukcí



IR000462.IS2

10.2.2013 12:28:25


Připojovací spára nově osazených oken



IR000463.IS2

10.2.2013 12:29:01


Připojovací spára nově osazených oken



IR000464.IS2

10.2.2013 12:29:22


Připojovací spára nově osazených oken



IR000468.IS2

10.2.2013 12:38:02


horní vnější kout



IR000470.IS2

10.2.2013 12:39:15


spodní vnější kout



IR000472.IS2

10.2.2013 12:41:15


vnější kout



IR000474.IS2

10.2.2013 12:42:46


prostup teplot stropní konstrukcí



IR000480.IS2

10.2.2013 13:05:07


Práh dveří na balkón



IR000481.IS2

10.2.2013 13:05:28

Práh dveří na balkón



IR000482.IS2

10.2.2013 13:05:45


Rám okna a dveří na balkón



IR000483.IS2

10.2.2013 13:06:00


Nadpraží balkonových dveří



IR000484.IS2

10.2.2013 13:06:17


Detail obvod. zdiva a stropu - prostup teplot do interiéru



IR000485.IS2

10.2.2013 13:06:31


Detail obvod. zdiva - prostup teplot do interiéru - kout s
vnitřní příčkou



IR000486.IS2

10.2.2013 13:06:48


Detail obvod. zdiva - prostup teplot do interiéru



IR000487.IS2

10.2.2013 13:07:10

horní kout vnějších obv. stěn domu



IR000488.IS2

10.2.2013 13:07:33


Detail okenní rám - parapet



IR000489.IS2

10.2.2013 13:07:40


Detail připoj.sprára okenního rámu a parapetu



IR000491.IS2

10.2.2013 13:08:17


Připoj spára ok. rámu



IR000492.IS2

10.2.2013 13:08:39


Připoj.spára okenního rámu - nadpraží



IR000494.IS2

10.2.2013 13:15:09


horní vnější kout



IR000495.IS2

10.2.2013 13:15:38


spodní vnější kout



IR000496.IS2

10.2.2013 13:15:59


obvodová stěna - strop



IR000497.IS2

10.2.2013 13:16:12


Prostup teplot soklovu částí do interiéru



IR000498.IS2

10.2.2013 13:17:23

spodní kout okno - parapet



IR000500.IS2

10.2.2013 13:17:49

Detail prostupu teplot v místě parapetu okna